



barierki ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony
trzpień ocynkowane

Obiekt: REMONT BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO W RADOMIU		Adres inwestycji : Radom ul. Chałubińskiego		
BARIERKI STALOWE		Skala:	Data:	Nr rys.
		1: 20	05.2013	8
Projektant :				